

2. Staticky narušený krov nad lodou kostola a krov veže kostola riešiť :

1. Zachovať : - v maximálnej miere existujúce nosné časti krovu kostola (nad lodou, i vo veži) a drevené schodisko do veže (napadnuté červotočom) ; tvar veže s krížom, - tektonické členenie fasád so zachovanými (pod mladšou vrstvou) historickými omietkovými vrstvami, s doplnením po obnove strechy a fasád - dvoch reštaurovaných väz; kamenné ostenia okenných otvorov; - vitráž okna na juhovýchodnej strane; - prevliekanú mrežu okna sakristie, - kamennú podlahu v kostole, tektoniku a výmaľbu interiéru, - evidované hnutelné národné kultúrne pamiatky (ďalej len H-NKP") – najmä: oltäre, krstiteľnica, lavice kostolné a patronátne, kazateľnica, organ, krucifix, sochy,...

pri dodržaní nasledovných podmienok:

p r í s t u p ť

- ktorý je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom
- a/ doplnenie žlabov a zvodov na častiach: sakristie a vstupného zádveria, oplechovanie ríms a štítov;
 - b/ odborná oprava a doplnenie nosných prvkov krovu lode kostola,
 - c/ odborná oprava krovu veže kostola a výmena krytiny veže,
 - d/ odstránenie spodného (cementového) sokla,
 - e/ oprava poškodených exteriérových omietok a náter fasád,

o zámere vlastníka - Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Senohrad, so sídlom Senohrad č. d. 44, podanú v zastúpení ThLic. Martina Kňazeka – farského administrátora (ďalej len "vlastník") obnoviť národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len "NKP") "rímskokatolícky kostol sv. Imricha", zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len "ÚZPF") pod č. 1113/1, situovanej na par. C-KN č.1, súpisné č. 206, k. ú. Senohrad, v rozsahu prác I. etapy zachranných prác:

r o z h o d o i

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len "KPU Banská Bystrica") podľa § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona


r o z h o d n u t i e

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon"), v spojitosti s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") vydáva toto

R O Z H O D N U T I E

Číslo konania: KPUBB-2022/21675-5/93598/MAR
Banská Bystrica, 05.12.2022
Vybuje, kontakt: Ing. arch. Maršáliková/+421 048 2455830

**KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA**



a/ Vypracovaním pripravnej dokumentácie - odborný statický posudok s návrhom riešenia. Statický posudok spracovať s rešpektovaním medzinárodných dohovorov a zmlúv týkajúcich sa ochrany kultúrneho dedičstva. Dokumentáciu predložiť KPU Banská Bystrica k vydaniu záväzného stanoviska;

b/ k realizácii prác na odbornej oprave (doplňaní, resp. lokálnej výmene) **nosných prvkov krovu prizvaz statika** a pracovníka KPU Banská Bystrica; rozsah poškodenia krovu (najmä veže kostola, na neprístupných častiach) bude spresnení po postavení lešenia, odstránení krytiny z veže a opakovanej ohliadke statikom.

3. Výmenu krytiny veže kostola realizovať z medeneho plechu, zabezpečiť výlezny otvor a odvetrávacie prvky v strešnej rovine.

4. Križ na veži kostola očistiť a ošetriť matnou kováčskou farbou.

5. Klamiarske prvky:
 a/ doplniť: - žľaby a zvodny na strieškach sakristie a vstupného zádveria;
 - oplechovanie ríms, štítov a parapetov;
 b/ klamiarske prvky ošetriť náterom – zjednotiť vo farebnosti (medenej) krytiny, t.j. odtieň stredne hnedej. Zvodny na stenách riešiť vo farebnosti fasád;
 c/ orava bleskozvodu.

6. Obnovu kamenných okenných šambrán riešiť umelcko-remeselných spôsobom, pred realizáciou vypracovať technologický postup umelcko-remeselných prác a jeho návrh predložiť na vyjadrenie KPU Banská Bystrica.

7. Fasády kostola riešiť:
 a/ poškodené plesňami - špeciálnym fungicídnyim náterom a následne zoškrabaním plesní;
 b/ odstránením v prvej rovine sokla (pri teréne) cementové omietky;
 c/ vylúčiť plošne osekávajúce omietky; lokálne poškodené časti omietky opraviť omietkami na vápenej báze alebo sanáčnou omietkou.
 d/ náter fasád realizovať až po opravení poškodených oplechovaní a po vyzretí opravených omietok; použiť nátery na vápenej báze, alebo s disperziou so zachovaním priadusnosti náteru (napr. minerálny náter), i s ochranou proti plesňam;
 e/ farebné riešenie základnej plochy fasád riešiť (súčasný odtieň) t.j. svetlá okrova; vystupujúce omietkové špalety, šambrány okenných otvorov a liženy riešiť biely (tzv. „lomený“ odtieň);
 f/ na exponovaných styčných plochách fasád (-nad oplechovaním ríms) možno použiť hydrofóbny náter (do výšky 10 cm).

8. Exteriérový zaciernený vzhľad úprav nových drevených vyplní riešiť prebrúsením, ochranným náterom, s možnosťou pridania do náteru pigmentu (farebného zjednotenia - prekrytia čiernych plôch).

9. Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný preukovať s KPU Banská Bystrica.

10. Začiatok a predpokladaný koniec obnovy NKP oznámiť písomne 5 dní vopred KPU Banská Bystrica.

O d v o d n e n i e:

KPU Banská Bystrica prijal dňa 18.10.2022 žiadosť vlastníka - Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Senohrad, so sídlom Senohrad č. d. 44, v zastúpení ThLic. Martina Kňažeka – farského administrátora (ďalej len

„vlastník“) „o vyjadrenie k zámeru obnovy rímsko-katolíckeho kostola sv. Imricha v Senohrade, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej len „NKP“), evidovanou v ÚZPF pod č. 1113/1; na základe zlého stavbeho-technického stavu kostola, ktorý bol zhodnotený aj vo dvoch samostatných technických správach, vypracovaných v rokoch 2018 a 2022 spoločnosťou PRO MONUMENTA, pídnujeme realizovať sanáciu murovaných konštrukcií kostola ako aj komplexnú obnovu strechy veže kostola. V prípade veže pídnujeme opravu drevených častí krovu, výmenu dreveného latovania, komplexnú výmenu krytiny, výmenu kiampiarskych detailov a obnovu vrcholového kríža. Na uvedené práce pídnujeme žiadať finančné prostriedky aj zo zdrojov Ministerstva kultúry SR v roku 2023.“

Vlastník k žiadosti priložil:

Neskorobarokový jednododový kostol sv. Imricha so segmentovo ukončeným presbytériom a pristavanou štvorcovou sakristiou je z roku 1768. V severnej časti, nad vstupom je do hmoty kostola začlenená veža. Stavba pravdepodobne stojí na mieste staršieho kostola. V kostole je zachovaný kompletný barokový mobiliár, evodovaný v ÚZPF ako H-NKP.

= katastrálnu mapu a list vlastníctva č. 536 zo dňa 15.10.2022 na par. C-KN č. 1 k. ú. Senohrad, na stavbu súpisné č. 206 – na stavbu „r.k.kostol sv. Imricha“, vedené vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Senohrad, IČO 3782001.

KPÚ Banská Bystrica vykonal dňa 08.11.2022 za účasti vlastníka obhliadku interiéru, exteriéru, krovu kostola i veže s prerokovaním predloženého zámeru obnovy, ale i rozšírenie zámeru a rozetapizovanie obnovy z dôvodu rozsahu a náročnosti poškodených častí kostola. Prerokovanie je vedené v zápisnici č. KPUBB-2022/21675-3/93118/MAR zo dňa 08.11.2022, s opisom, s vyhodnotením stavbeho-technického stavu, prerokovaním a doplnením zámeru a s fotografickým zdokumentovaním jeho súčasného stavu. Osobitne bol prerokovaný spôsob obnovy poškodených nosných častí krovu, s požiadavkou odborného posudku s návrhom riešenia/opatrení – vypracovaného pred, ale i po odkrytí strechy špecialistom v odbore statick a odstránenie spodných cementových omietok a pliesni na tzv. „tvrdých“ exponovaných vonkajších omietkach kostola – najmä veže, zatažených najmä časťami hmlami. KPÚ Banská Bystrica upozornil, že poskodenie kostola je tak rozsiahle, že vo výroku uvedené práce sú predmetom I. etapy zachranných prác – s riešením staticky narušených konštrukcií krovu, s odstránením zatekania a odstránenia cementových soklových častí a pliesni na fasádach; zabezpečiť vetranie priestorov a jednodlivých konštrukcií.

Na základe telefonickej informácie - vlastník zabezpečil k opravu krovu a výmeny krytiny veže kostola špecialistu v odbore staticka, s vyhodnotením stavu krovu, krytiny i fasád, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.11.2022 Ing. Zdenkom Krumpom a Ing. Jánom Ďuricom, výsledky budú spracované v statickom posudku, ktoré vlastník predložil na KPÚ Banská Bystrica k vydaniu záväzného stanoviska. V II. etape – následne riešiť vlhkosť v soklových častiach a v okolí odstránením nevhodných materiálov a úpravy/vyspádovanie terénu. Odvedenie dažďových vôd od kostola bolo zrealizované v roku 2018 na základe rozhodnutia č. KPUBB-2018/16522-2/64659/HOJ, RUS zo dňa 27.08.2018 v rozsahu projektovej dokumentácie: **„Projekt dažďovej kanalizácie a rekonštrukcie hromozvodu pri kostole sv. Imricha v Senohrade“**, vypracovaného Ing.arch. Emiliom Krízom, autorizovaným architektom v termíne 08/2018. Až v III. etape je možné prikrótiť k riešeniu vlhkosti v soklových častiach interiéru kostola, so zachovaním kamennej dlažby a hnutieho mobiliiáru. Po splnení základných bodov I. etapy je možné prikrótiť k riešeniu II. a III. etapy obnovy, ku ktorým si vlastník podá novú žiadosť na KPÚ Banská Bystrica.

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona, posúdil predložený zámer z hľadiska ochrany individuálnych hodnôt predmetnej NKP, z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom, pričom nezistil dôvody, ktoré by pri dodržaní určených podmienok neumožňovali pripravovať a realizovať predmetný zámer obnovy NKP a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

