



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Číslo konania: K PUBB-2022/21675-5/93598/MAR
Banská Bystrica, 05.12.2022
Vybavuje, kontakt: Ing. arch. Maršáľková/+421 048 2455830



ROZHODNUTIE

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v spojitosti s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto

rozhodnutie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) podľa § 32 ods. ods. 2 a 4 pamiatkového zákona

rozhodol

o zámere vlastníka - Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Senohrad, so sídlom Senohrad č. d. 44, podanú v zastúpení ThLic. Martina Kňazeka – farského administrátora (ďalej len „vlastník“) obnoviť národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len „NKP“) „*rímskokatolícky kostol sv. Imricha*“, zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 1113/1, situovanej na par. C-KN č.1, súpisné č. 206, k. ú. Senohrad, v rozsahu prác I. etapy **záchranných prác**:

- a/ doplnenie žľabov a zvodov na častiach: sakristie a vstupného zádveria, oplechovanie ríms a štítov;
- b/ **odborná oprava a doplnenie nosných prvkov krovu lode kostola,**
- c/ **odborná oprava krovu veže kostola a výmena krytiny veže,**
- d/ odstránenie spodného (cementového) sokla,
- e/ oprava poškodených exteriérových omietok a náter fasád,

ktorý je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

prípustný

pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Zachovať : - v maximálnej miere existujúce nosné časti krovu kostola (nad loďou, i vo veži) a drevené schodisko do veže (napadnuté červotočom) ; tvar veže s krížom, - tektonické členenie fasád so zachovanými (pod mladšou vrstvou) historickými omietkovými vrstvami, s doplnením po obnove strechy a fasád - dvoch reštaurovaných váz; kamenné ostenia okenných otvorov; - vitráž okna na juhovýchodnej strane; - prevliekanú mrežu okna sakristie, - kamennú podlahu v kostole, tektoniku a výmalbu interiéru, - evidované hnutelné národné kultúrne pamiatky (ďalej len H-NKP“) – najmä: oltáre, krstiteľnica, lavice kostolné a patronátne, kazateľnica, organ, krucifix, sochy,...
2. Staticky narušený krov nad loďou kostola a krov veže kostola riešiť :

- a/ vypracovaním prípravnej dokumentácie - odborný statický posudok s návrhom riešenia. Statický posudok spracovať s rešpektovaním medzinárodných dohovorov a zmlúv týkajúcich sa ochrany kultúrneho dedičstva. Dokumentáciu predložiť KPÚ Banská Bystrica k vydaniu záväzného stanoviska;
- b/ k realizácii prác na odbornej oprave (dopĺňaní, resp. lokálnej výmene) **nosných prvkov krovu prizvať statika** a pracovníka KPÚ Banská Bystrica; rozsah poškodenia krovu (najmä veže kostola, na neprístupných častiach) bude spresnení po postavení lešenia, odstránení krytiny z veže a opakovanej ohliadke statikom.
3. Výmenu krytiny veže kostola realizovať z medeneho plechu, zabezpečiť výlezny otvor a odvetrávacie prvky v strešnej rovine.
4. Križ na veži kostola očistiť a ošetriť matnou kováčskou farbou.
5. Klampiarske prvky:
a/ doplniť: - žľaby a zvody na striedkach sakristie a vstupného zádveria;
- oplechovanie ríms, štítov a parapetov;
b/ klampiarske prvky ošetriť náterom – zjednotiť vo farebnosti (medenej) krytiny, t.j. odtieň stredne hnedej. Zvody na stenách riešiť vo farebnosti fasád;
c/ orava bleskozvodu.
6. Obnovu kamenných okenných šambrán riešiť umelecko-remeselných spôsobom, pred realizáciou vypracovať technologický postup umelecko-remeselných prác a jeho návrh predložiť na vyjadrenie KPÚ Banská Bystrica.
7. Fasády kostola riešiť:
a/ poškodené plesňami - špeciálnym fungicídny náterom a následne zoškrabaním pliesní;
b/ odstránením v prvej rovine sokla (pri teréne) cementové omietky;
c/ **vylúčiť plošné osekávanie omietok**; lokálne poškodené časti omietky opraviť omietkami na vápennej báze alebo sanačnou omietkou.
d/ náter fasád realizovať až po opravení poškodených oplechovaní a po vyzretí opravovaných omietok; použiť nátery na vápennej báze, alebo s disperziou so zachovaním priedušnosti náteru (napr. minerálny náter), i s ochranou proti plesniam;
e/ farebné riešenie základnej plochy fasád riešiť (súčasný odtieň) t.j. svetlá okrová; vystupujúce omietkové špalety, šambrány okenných otvorov a lizény riešiť biele (tzv. „lomený“ odtieň);
f/ na exponovaných styčných plochách fasád (-nad oplechovaním ríms) možno použiť hydrofóbny náter (do výšky 10 cm).
8. Exteriérový začlenený vzhľad úprav nových drevených výplní riešiť prebrúsením, ochranným náterom, s možnosťou pridania do náteru pigmentu (farebného zjednotenia - prekrytia čiernych plôch).
9. Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
10. Začiatok a predpokladaný koniec obnovy NKP oznámiť písomne 5 dní vopred KPÚ Banská Bystrica.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 18.10.2022 žiadosť vlastníka - Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Senohrad, so sídlom Senohrad č. d. 44, v zastúpení ThLic. Martina Kňažeka – farského administrátora (ďalej len

„vlastník“) „o vyjadrenie k zámeru obnovy rímsko-katolíckeho kostola sv. Imricha v Senohrade, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej len „NKP“), evidovanou v ÚZPF pod č. 1113/1; na základe **zlého stavebno-technického stavu kostola, ktorý bol zhodnotený aj vo dvoch samostatných technických správach, vypracovaných v rokoch 2018 a 2022 spoločnosťou PRO MONUMENTA, plánujeme realizovať sanáciu murovaných konštrukcií kostola ako aj komplexnú obnovu strechy veže kostola. V prípade veže plánujeme opravu drevených častí krovu, výmenu dreveného laťovania, komplexnú výmenu krytiny, výmenu klampiarskych detailov a obnovu vrcholového kríža. Na uvedené práce plánujeme žiadať finančné prostriedky aj zo zdrojov Ministerstva kultúry SR v roku 2023.**“

Vlastník k žiadostip priložil:

Neskorobarokový jednofodový kostol sv. Imricha so segmentovo ukončeným presbytériom a pristavanou štvorcovou sakristiou je z roku 1768. V severnej časti, nad vstupom je do hmoty kostola začlenená veža. Stavba pravdepodobne stojí na mieste staršieho kostola. V kostole je zachovaný kompletný barokový mobiliár, evodovaný v ÚZPF ako H-NKP.

= katastrálnu mapu a list vlastníctva č. 536 zo dňa 15.10.2022 na par. C-KN č. 1 k. ú. Senohrad, na stavbu súpisné č. 206 – na stavbu „r.k.kostol sv. Imricha“, vedené vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Senohrad, IČO 37820001.

KPÚ Banská Bystrica vykonal dňa 08.11.2022 za účasti vlastníka obhliadku interiéru, exteriéru, krovu kostola i veže s prerokovaním predloženého zámeru obnovy, ale i rozšírenie zámeru a rozetapizovanie obnovy z dôvodu rozsahu a náročnosti poškodených častí kostola. Prerokovanie je vedené v **zápisnici č. KPÚBB- 2022/21675-3/93118/MAR zo dňa 08.11.2022**, s opisom, s vyhodnotením stavebno-technického stavu, prerokovaním a doplnením zámeru a s fotografickým zdokumentovaním jeho súčasného stavu. Osobitne bol prerokovaný spôsob obnovy poškodených nosných častí krovu, s požiadavkou odborného posudku s návrhom riešenia/opatrení – vypracovaného pred, ale i po odkrytí strechy špecialistom v odbore statik – a odstránenie spodných cementových omietok a pliesní na tzv. „tvrdých“ exponovaných vonkajších omietkach kostola – najmä veže, zaťažených najmä častými hmlami. KPÚ Banská Bystrica upozornil, že poškodenie kostola je tak rozsiahle, že vo výroku uvedené práce sú predmetom I. etapy záchranných prác – s riešením staticky narušených konštrukcií krovu, s odstránením zatekania a odstránenia cementových soklových častí a pliesní na fasádach.; **zabezpečiť vetranie priestorov a jednotlivých konštrukcií.**

Na základe telefonической informácie - vlastník zabezpečil k opravu krovu a výmeny krytiny veže kostola (na základe vyššie uvedeného prerokovania) ešte obhliadku za účasti dodávateľa a projektanta – špecialistu v odbore statika, s vyhodnotením stavu krovu, krytiny i fasád, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.11.2022 Ing. Zdenkom Krumpom a Ing. Jánom Ďuricom, výsledky budú spracované v statickom posudku, ktoré vlastník predloží na KPÚ Banská Bystrica k vydaniu záväzného stanoviska.

V II. etape – následne riešiť vlhkosť v soklových častiach a v okolí odstránením nevhodných materiálov a úpravy/vyspádovanie terénu. Odvedenie dažďových vôd od kostola bolo zrealizované v roku 2018 na základe rozhodnutia č. KPÚBB-2018/16522-2/64659/HOJ, RUS zo dňa 27.08.2018 v rozsahu projektovej dokumentácie: „**Projekt dažďovej kanalizácie a rekonštrukcie hromozvodu pri kostole sv. Imricha v Senohrade**“, vypracovaného Ing.arch. Emilom Krížom, autorizovaným architektom v termíne 08/2018. **Až v III. etape** je možné prikrčiť k riešeniu vlhkosti v soklových častiach interiéru kostola, so zachovaním kamennej dlažby a huteľného mobiliáru. Po splnení základných bodov I. etapy je možné prikrčiť k riešeniu II. a III. etapy obnovy, ku ktorým si vlastník podá novú žiadosť na KPÚ Banská Bystrica.

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona, posúdil predložený zámer z hľadiska ochrany individuálnych hodnôt predmetnej NKP, z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom, pričom nezistil dôvody, ktoré by pri dodržaní určených podmienok neumožňovali pripravovať a realizovať predmetný zámer obnovy NKP a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 32 ods. 13 pamiatkového zákona bude vykonávať KPÚ Banská Bystrica.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica v súlade s § 53 a 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. arch. Mária Flórová
riaditeľka
Krajského pamiatkového úradu
Banská Bystrica

Doručuje sa:

- 1/ Rímskokatolícka cirkev - farnosť Senohrad, ThLic. Martin Kňazek
Senohrad č. d. 44, 962 43 SENOHRAD ✓

Na vedomie:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č.85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12.marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje	Senohrad - kostol sv. Imricha - Obn.NKP- krov, kryt.veže, fasády - ROZHODNUTIE o zámere obn. NKP
Identifikácia dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje	KPUBB-2022/21675-5/93598/MAR

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu	Mandátny certifikát a časová pečiatka
Dokument autorizoval úrad:	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Dokument autorizovala oprávnená osoba:	Ing. arch. Mária Flórová
Oprávnenie:	1065, riaditeľka
Dátum a čas autorizácie:	05.12.2022, 14:41:45
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	05.12.2022, 14:41:52
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	

Autorizácia príloh elektronického úradného dokumentu

Spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu	Dokument neobsahuje prílohy
Dokument autorizoval úrad:	
Dokument autorizovala oprávnená osoba:	
Oprávnenie:	
Dátum a čas autorizácie:	
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vytvoril:	
Názov úradu	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
IČO	31755194
Meno a priezvisko	Petra Gregorová
Dátum vytvorenia doložky:	05.12.2022
Doložka bola vyhotovená manuálne	

Pečiatka a podpis

